



## **Ford Focus** **Baujahr 08/1998 bis 09/2000** **Alle Modelle mit Zentralverriegelung** **und Funkfernbedienung**

### **Geringe Reichweite oder schlechte Funktion der Fernbedienung.**

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass die Funkfernbedienung eine zu geringe Reichweite oder zeitweilig keine Funktion hat, ist eine mögliche Ursache das Zentral-Sicherheits-Modul. Dieses hat eine zu geringe Reichweite und kommuniziert nicht mit der Funkfernbedienung. Um den Fehler zu beheben, muss ein geändertes Modul und eine zusätzliche Kabelantenne eingebaut werden. Dazu wie folgt vorgehen:

- Zentral-Sicherheits-Modul rechts hinter dem Handschuhfach ausbauen.
- Steckverbindungen vom Modul lösen.
- Anschluss der zusätzlichen Kabelantenne in den freien Pin 9 des grünen Steckers einsetzen.
- Neues Modul anschließen und wieder einbauen.
- Kabelantenne entlang des Kabelstrangs bis zur Fahrerseite verlegen. An der Fahrerseite die Einstiegsleiste lösen und die Kabelantenne unterhalb der Einstiegsleiste, am Kabelstrang entlang des Schwellers, weiter verlegen.
- Einstiegsleiste wieder befestigen.

Hinweis:

Ab Oktober 2000 wurde ein geändertes Zentral-Sicherheits-Modul und die Kabelantenne Werksseitig eingebaut.

Blitz-Info

