



Land Rover

Defender Baujahr: 06/1998 - 2004

Discovery II Baujahr: 01/1999 - 2004

Mit Dieselmotor: Td5

Motorkontrolllampe leuchtet auf / Motor nimmt kein Gas an

Sollte bei o.g. Fahrzeugen die Motorkontrolllampe während der Fahrt aufleuchten und der Motor kein Gas annehmen, kann dies an einer fehlerhaften Steckverbindung, des Fahrpedalgebers, am Fahrpedal (Bild) liegen. Als Erstes sollte überprüft werden, ob der Stecker des Gebers wirklich arretiert ist und nicht abgezogen werden kann. Wenn das Problem auch nach dem Prüfen der Steckverbindung noch besteht, sollten die Sicherungen kontrolliert und mit Hilfe eines Schaltplans der Fahrpedalgeber überprüft werden.

