



Lexus **LS 400 (UCF20)** **Baujahr: 1994 - 2001**

VSC-Lampe leuchtet / VSC ohne Funktion

Bei o.g. Fahrzeugen ist es möglich, dass die Kontrolllampe für das elektronische Stabilitätsprogramm (VSC OFF, Bild 1) nach dem Auswechseln der Batterie permanent aufleuchtet. Desweiteren lässt sich das VSC/ESP durch Betätigen des Schalters (Bild 2) nicht aktivieren. Auch durch eine Fahroutine wird das VSC/ESP nicht wieder aktiviert. Um Abhilfe zu schaffen sollte die Masseverbindung nochmals für einige Minuten von der Batterie getrennt und wieder angeschlossen werden. In vielen Fällen ist danach die VSC/ESP-Kontrolllampe wieder aus bzw. das Deaktivieren/ Aktivieren über den Schalter wieder möglich.



Bild 1



Bild 2