



## **Mercedes Benz C-Klasse (W202) CLK (W208) E-Klasse (W210) Alle Modelle mit Diebstahlwarnanlage**

### **Gelegentliche Auslösung des Alarms ohne ersichtlichen Grund.**

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass der Alarm der Diebstahlwarnanlage gelegentlich ohne ersichtlichen Grund ertönt, sind die Infrarot Innenraum Schutzsensoren (IRS) eine mögliche Ursache. Der Fehler tritt häufig nach dem Verriegeln des Fahrzeugs oder nach längeren Standzeiten auf. Um den Fehler zu beheben, sollte die Diebstahlwarnanlage auf weitere Fehler geprüft werden. Sind keine weiteren Fehler vorhanden, müssen die Infrarot Innenraumsensoren erneuert werden.

**Blitz-Info**

