



Mercedes Benz W210 und W220 Alle Modelle

Fehlercode im Fehlerspeicher des Airbagsteuergerätes abgelegt.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass die Fehlercodes B1310 und B1311 (Kommunikationsstörung) im Airbagsteuergerät abgelegt sind und nicht gelöscht werden können, ist eine mögliche Ursache ein unterschiedlicher Hersteller zwischen dem Steuergerät und den Sidebagsensoren. Dieser Fehler tritt häufig nach dem Austausch des Steuergerätes oder den Sensoren auf. Um den Fehler zu beheben oder zu vermeiden, ist beim Austausch des Steuergerätes oder der Sensoren darauf zu achten, dass beide Bauteile vom selben Hersteller sind.

Blitz-Info

