



## **Mercedes Benz Vito (638) Alle Modelle mit ABS/ASR**

### **Kontrollleuchte für ASR leuchtet, Bremsleuchten ohne Funktion.**

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass die Kontrollleuchte für das ASR-System leuchtet und die Bremsleuchten ausgefallen sind, ist eine mögliche Ursache eine durchgebrannte Sicherung. Im Fehlerspeicher des ABS/ASR Steuergerätes kann der Fehlercode Bremslichtschalter Unterbrechung Stromkreis abgespeichert sein. Um den Fehler zu beheben, muss die Sicherung für den Bremslichtschalter geprüft und gegebenenfalls erneuert werden. Die Sicherung befindet sich im Sicherungskasten an der Lenksäule auf Steckplatz 5 (die fahrzeugspezifischen Angaben sind zu beachten).

**Blitz-Info**