



Mercedes Benz W 124 mit Diebstahlwarnanlage

Diebstahlwarnanlage kann mit dem Schlüssel nicht aktiviert/deaktiviert werden.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass sich die Diebstahlwarnanlage mit dem Fahrzeugschlüssel nicht aktivieren oder deaktivieren lässt, ist eine mögliche Ursache ein defekter Kontakt am Türschloss.

In diesem Fall ist der Reedkontakt (Schlosstaster) am linken Türschloss defekt oder gebrochen. Um den Fehler zu beheben muss der Kontakt erneuert werden.

Da es die alte Ausführung des Reedkontaktes nicht mehr gibt, muss der gesamte Schließzylinder gegen einen Neuen, mit integriertem Kontakt, getauscht werden.