



Mercedes E220 (W124) Motor: 111.960

Start und Leerlaufprobleme

Bei o.g. Fahrzeugen, mit Motronic M3.4, kann es dazu kommen, dass der Motor im kalten oder warmen Zustand schlecht bzw. gar nicht anspringt oder/und Leerlaufprobleme auftreten. Dies äußert sich meistens erst bei einer hohen Laufleistung. Im Fehlerspeicher ist oftmals kein Fehlercode abgespeichert. Als Ursache kommt eine Verkokung des Spaltes zwischen Drosselklappe und Drosselstutzen (Bild) in Betracht. Durch das Reinigen mit einem geeigneten Lösemittel, kann versucht werden die volle Funktionsfähigkeit der Drosselklappe wieder herzustellen. Die Drosselklappe muss anschließend auf Leichtgängigkeit bzw. Verschleiß hin überprüft werden. Werden Verschleißspuren festgestellt, empfiehlt es sich die gesamte Einheit auszutauschen.

