



## **Mercedes**

### **M-Klasse (W163)**

### **Typ: 163.113/128/154/172/174/175/**

### **Kraftstoffanzeige**

Sollte bei einigen der o.g. Fahrzeugen die Kraftstoffanzeige nicht korrekt anzeigen, ist nicht in jedem Fall von einem defekt des Tankgebers bzw. des Kombiinstrumentes auszugehen. Es ist durchaus möglich, dass dies mit dem Tankverhalten zusammenhängt. Wird bei noch halb vollem Tank wiederholt nachgetankt oder in zu geringen Mengen (< 7 Ltr.) nachgetankt, besteht die Möglichkeit, dass die „Betankungserkennung“ dies nicht immer erkennt. Das System überwacht und vergleicht die beim letzten Abschalten der Zündung gespeicherten und aktuellen Werte. Allerdings wird eine Betankung nur dann erkannt, wenn eine Kraftstoffzunahme von mindestens 7 Ltr. erfolgt ist. Des Weiteren kann auch das Nachtanken, bei eingeschalteter Zündung, zu einer falschen Anzeige führen. Eine fehlerhafte Anzeige lässt sich durch Rückstellung des Kombiinstrumentes beheben. Dazu muss die Sicherung (f5) im Sicherungs- und Relaismodul (Fußraum vorne rechts) herausgezogen und wieder eingesetzt werden. Weisen Sie den Kunden bitte auf ein korrektes Tankverhalten hin.

Blitz-Info