



Mercedes Benz E-Klasse (W 210) Alle Modelle mit ABS/BAS

Aufleuchten der ABS/BAS Kontrollleuchte.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass nach dem ab- und wieder anklennen der Fahrzeugbatterie die ABS/BAS Kontrollleuchte aufleuchtet und nicht erlischt, ist eine mögliche Ursache das Abklemmen der Batterie. Aufgrund der fehlenden Spannungsversorgung gehen abgespeicherte Daten im Steuergerät verloren. Im Fehlerspeicher ist in diesem Fall kein Fehlercode abgespeichert.

Durch eine längere Probefahrt, mit verschiedenen, verkehrsüblichen Fahrsituationen, können die gelöschten Daten vom Steuergerät neu erfasst werden. Wird nach der Probefahrt die Zündung aus- und wieder eingeschaltet, sollte die ABS/BAS Kontrollleuchte erlöschen.

Blitz-Info

