



## **Mercedes Benz E-Klasse (W210) Alle Modelle Mit Motor: 290 / 300 D Turbo 200 / 220 CDI**

### **Vorglühkontrollleuchte leuchtet nicht und /oder leuchtet während der Fahrt gelegentlich auf.**

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass die Vorglühkontrollleuchte nicht leuchtet und/oder gelegentlich während der Fahrt aufleuchtet, ist eine mögliche Ursache eine defekte Glühendstufe. Im Fehlerspeicher des Motorsteuergerätes kann der Fehlercode P1482 abgespeichert sein. Um den Fehler zu beheben, muss die Glühendstufe erneuert werden.

Im Anschluss ist der Fehlerspeicher zu löschen und die Vorglühanlage auf einwandfreie Funktion zu prüfen.

**Blitz-Info**