



Mitsubishi Pajero Alle Modelle mit Automatikgetriebe gebaut zwischen 2001 und 2002

Aufleuchten der Allradkontrollleuchte, Fehlercode 033 gespeichert.

Werden bei diesen Fahrzeugen die oben genannten Fehler bemängelt, sind mögliche Ursachen die Erkennungsschalter am Getriebe. Diese Schalter ermitteln den Schaltzustand des Getriebes. Durch eindringendes Wasser in die elektrischen Anschlüsse, kommt es zu Korrosion und in folge dessen zu den genannten Fehlern. Zur Fehlerbehebung sollten die elektrischen Anschlüsse geprüft und wenn möglich gereinigt werden. Ist dies aufgrund zu starker Korrosion nicht mehr möglich, müssen geänderte Getriebeerkenennungsschalter eingebaut werden.

Gereinigte Steckverbindungen sollten gegen erneutes Eindringen von Feuchtigkeit geschützt werden.

Blitz-Info