



Opel Astra F Motor: 1,6 i (X16SZR, C16NZ)

Leistungsverlust, Motorkontrolllampe leuchtet auf, Fehlercode „Klopfsensor“

Sollte es bei o.g. Fahrzeugen zu einem erheblichen Einbruch der Motorleistung kommen, die Motorkontrolllampe aufleuchten und im Steuergerät ein Fehlercode im Zusammenhang mit dem Klopfsensor abgelegt sein, kommt als Ursache ein defektes Motorsteuergerät in Betracht.

In dem oben genannten Fall springt der Motor normal an und hat auch keine aussergewöhnlichen Leerlaufschwankungen. Beim Beschleunigen macht sich ein erheblicher Leistungsverlust bemerkbar und das Fahrzeug erreicht nicht die Endgeschwindigkeit. Die Motorkontrolllampe kann dabei zeitweise oder dauerhaft aufleuchten. Im Fehlerspeicher ist der Fehlercode „Klopfsensor defekt“ hinterlegt.

Vor dem Austausch des Steuergerätes sollten mögliche andere Fehlerquellen (z.B. defekter Klopfsensor, Rückstau in der Abgasanlage) ausgeschlossen werden.