



Opel Corsa-C und Corsa-C Combo Opel Agila Ab Baujahr 2004 Alle mit 1,3 L CDTI Motor (Z13DT)

Motor hat keine volle Leistung

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte der AGR-Diffusor die Ursache dafür sein. Zusätzlich kann noch die Motorkontrollleuchte aufleuchten und es ist der Fehlercode P 0400 (Abgasrückführung - Fehlfunktion, Flussrate), im Motorsteuergerät, abgelegt. Durch die Ansammlung von unverbrannten Abgasrückständen, kommt es zur Verstopfung des AGR-Diffusors. In diesem Fall muss der Diffusor gereinigt werden. Der Diffusor ist Bestandteil vom Saugrohr (s. Abb.).

