



Opel **Alle Modelle mit Benzinmotor**

Fehlercode 31 im Fehlerspeicher des Motorsteuergerätes.

Ist bei diesen Fahrzeugen der Fehlercode „31 - Kein Motordrehzahlsignal“ im Fehlerspeicher abgelegt, bedeutet dieses nicht zwangsläufig ein Fehler im System. Da das Steuergerät aktuelle Werte verwertet, fehlt bei eingeschalteter Zündung das Drehzahlsignal. Sobald der Motor läuft, wird der Fehler, bei einwandfrei arbeitendem System, automatisch aus dem Fehlerspeicher gelöscht. Während der Diagnose sollte der Fehlerspeicher in jedem Fall, bei laufendem Motor, erneut ausgelesen werden, um sicherzustellen, dass der Kurbelwellensensor ein einwandfreies Signal liefert und der Fehlercode „31“ aus dem Fehlerspeicher gelöscht wurde.

Blitz-Info

