



## **Opel Astra-F/G, Vectra B, Calibra, Omega B mit Motor: C18XE, C18XEL, X20XEV**

### **Motorkontrollleuchte leuchtet und Fehlercode P0340 im Steuergerät.**

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass die Motorkontrollleuchte aufleuchtet und der Fehlercode P0340 (Nockenwellenpositionssensor Kabelbaum)) im Steuergerät abgespeichert ist, kann eine mögliche Ursache eine schlechte Verbindung zwischen dem Nockenwellensensor und dem Anschlussstecker sein. Um den Fehler zu beheben, muss der Nockenwellensensor und der Anschlussstecker erneuert werden.

Die Hella-Artikelnummer für den Reparatursatz (Sensor und Stecker) lautet: 6PU 009 121-311.

