



Opel Vectra-C, Signum Modelljahr 2003 bis 2005 Motorcode Y30D

Motor geht in den Notlauf

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte eine verstopfte Belüftungsbohrung die Ursache dafür sein. Außerdem kann noch der Fehlercode P0105 (Saugdrucksensor/Atmosphärendrucksensor-Fehlfunktion Stromkreis) abgespeichert sein. Diese Belüftungsbohrung ist ein Teil der Ventilationskappe, welche sich am Motorsteuergerät befindet. Durch die verstopfte Belüftung kann der atmosphärische Drucksensor, welcher sich im Steuergerät befindet, keine korrekte Messungen mehr durchführen und der Motor geht in den Notlauf. In diesem Fall muss die graue Ventilationskappe erneuert werden. Bevor die neue Kappe eingebaut wird ist darauf zu achten, dass der Bereich um die Kappe gesäubert wird, damit keine Verunreinigungen in das Steuergerät gelangen.

Blitz-Info