



## Opel Vectra B Ab Baujahr 1996

### Aufleuchten der ABS-Leuchte, Fehlercode 37 im Steuergerät.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass die ABS – Warnleuchte leuchtet und der Fehlercode 37 im ABS – Steuergerät abgelegt ist, kann eine schlechte Masseverbindung die Ursache dafür sein. Der Fehlercode 37 bedeutet „ Unterbrechung – Zuleitung Bremslichtschalter“. Betroffen ist die Masseverbindung am Punkt 6 im Fahrzeug-Kofferraum (Bild).

Um den Fehler zu beseitigen, muss die Masseverbindung gereinigt werden.

Im Anschluss ist der Fehlerspeicher zu löschen und das System auf einwandfreie Funktion zu prüfen.

Innenansicht – Abschlussblech Kofferraum

