



## **Opel Vectra C Diesel**

**Baujahr: ab 2002**

**Motorcode: Y22 DTR**

**Motorkontrollleuchte leuchtet**

**Fehlercode P0638**

**“Drosselklappenstellmotor Funktionsfehler“**

**Sporadischer Leistungsabfall, schlechte  
Gasannahme,  
Qualmentwicklung beim Starten**

Das Fahrzeug ist mit einem elektronischen Drosselklappensystem ausgestattet.

Um ein Nachschütteln vom Motor zu minimieren, wird die Drosselklappe beim Abstellen des Motors geschlossen.

Bei o. g. Fehlercode kann ein fehlerhaftes

Drosselklappenpotentiometer zu sporadischen Fehlfunktionen der Drosselklappenansteuerung führen.

Das durch das Motorsteuergerät angesteuerte Magnetventil wird zu einer Fehlschließung veranlasst und verursacht somit einen abruptem Leistungsabfall.

**Abhilfe:** Drosselklappenpotentiometer prüfen ggf. erneuern

**Blitz-Info**

