



Peugeot 206

Alle Modelle mit Schlüssel ohne Funk-Fernbedienung

Fahrzeug springt nicht an.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass der Motor vom Starter gedreht wird aber nicht anspringt, ist eine mögliche Ursache eine nicht deaktivierte Wegfahrsperrung. Bei Schlüsseln ohne Funk-Fernbedienung kann es vorkommen, dass sich die Verklebung der Schlüsselhälften löst und der Transponder-Chip zum deaktivieren der Wegfahrsperrung verloren geht.

Prüfen sie den Schlüssel, ob die Gehäusehälften ordnungsgemäß verklebt sind. Ist die Verklebung gelöst und der Transponder-Chip nicht mehr vorhanden, kann der Fehler nur durch einen neuen Schlüssel beseitigt werden. Der neue Schlüssel muss nach Herstellerangaben an die Wegfahrsperrung angepasst werden.

Blitz-Info

