



Renault Megane I Alle Modelle mit Benzinmotor Baujahr ab 1996

Motor springt nicht an, Airbagkontrollleuchte glimmt.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass der Motor nicht anspringt und die Airbagkontrollleuchte glimmt, ist eine mögliche Ursache eine durchgebrannte Sicherung. Aufgrund der durchgebrannten Sicherung kommt es zum Ausfall der Motorsteuerung (Einspritzsystem / Zündanlage) und Fehler im Airbagsystem. Ein Auslesen der Fehlerspeicher vom Motor- und Airbagsteuergerät ist ebenfalls nicht möglich. Um den Fehler zu beheben, müssen die Sicherungen im Sicherungskasten-Motorraum geprüft und gegebenenfalls erneuert werden. Je nach Modelljahr kann sich der Sicherungskasten unterscheiden. Betroffen ist in der Regel eine 7,5 A Sicherung für die Motorregelung und das Airbagsystem.

Nähere Informationen zur Sicherungsbelegung können der Bedienungsanleitung entnommen werden.

Blitz-Info

