



Skoda Felicia Alle Modelle mit 1.3 L Motor

Motor hat einen schlechten Leerlauf, geht im Leerlauf aus, nimmt kein Gas an.

Werden bei diesen Fahrzeugen die oben genannten Fehler bemängelt, ist eine mögliche Ursache eine starke Verschmutzung des elektronischen Drosselklappenstutzen. Durch Ölablagerungen im Bereich der Drosselklappe können im Motorsteuergerät abgespeicherte Werte zur Leerlaufregelung nicht mehr eingestellt werden. Um den Fehler zu beheben, kann der Drosselklappenstutzen gereinigt werden. Empfohlen wird aber das Erneuern des Drosselklappenstutzens, da es während des Reinigungsvorgangs zu Beschädigungen kommen kann. Wichtig ist, dass sowohl nach dem Reinigen oder Erneuern, der Drosselklappenstutzen mit einem geeignetem Diagnosegerät an das Motorsteuergerät angepasst wird. Erfolgt dies nicht, ist der einwandfreie Motorlauf nicht gewährleistet.

Blitz-Info

