



## VW Golf 4 + Passat 3B

### Ausfall Geschwindigkeits- und Wegstreckenanzeige

Bei o.g. Fahrzeugen kann ein Softwareausfall dazu führen, dass Wegstrecke und Geschwindigkeit im Kombiinstrument nicht mehr angezeigt werden. Hiervon können folgende Bosch-Kombigeräte betroffen sein:

Golf: Kombigeräte mit Drehzahlmesser  
Versionsnummer V14 bis V20

Golf: Kombigeräte mit Multifunktionsanzeige  
Versionsnummer V14 bis V19

Passat: Kombigeräte bis Versionsnummer V13

Da der Geschwindigkeitsgeber selbst nicht die Ursache für das Problem ist, kann Abhilfe nur durch das Auswechseln des Kombiinstrumentes geschaffen werden.

