



VW Passat (3B) Modeljahr 1997 - 2001

Airbagkontrolllampe leuchtet auf

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnten beschädigte Leitungen vom Airbag/Gurtstraffer System die Ursache dafür sein. Achten Sie im Bereich der Sitzverstellung auf Scheuerstellen am Leitungsstrang des Airbag/Gurtstraffer Systems. Durch „blanke“ Kabelstellen kann es dann zum Kurzschluss nach Masse kommen, welches auch als Fehlercode abgelegt wird.

In diesem Fall wie folgt vorgehen:

- Diagnosetester an das Fahrzeug anschließen.
- Stellen Sie fest, ob der Fehler aktuell vorhanden ist, z. B. mit dem Menüpunkt „Messwertblock auslesen“. Der Fehler kann durch Wackeln am Sitz, Belastung des Sitzes oder Betätigung der Sitzverstellung erzeugt werden.
- Beschädigte Leitungsstellen ausfindig machen und diese mit Isolierband neu umwickeln.
- Fehlerspeicher löschen.