



## **VW Passat**

### **Typ: 3B2 | 3B5**

### **Baujahr: bis 03/1998**

### **Kontrollleuchte**

### **Kühlmitteltemperatur blinkt**

Belagbildung auf den Sensorstiften des Kühlmittelstandsensors kann bei o.g. Fahrzeugen dazu führen, dass die Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur aufblinkt, obwohl sich ausreichend Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter befindet. Durch den Belag auf den Sensorstiften kommt es zu Fehlmessungen. Der Sensor befindet sich unterhalb des Ausgleichsbehälters (Bild) und kann nicht einzeln ausgewechselt werden. Durch Spülen des Behälters kann versucht werden, den Belag auf den Sensorstiften zu beseitigen. Andernfalls ist der Ausgleichsbehälter zu erneuern. Ab 03/1998 werden werksseitig Ausgleichsbehälter mit einem geänderten Sensor eingebaut.

