



## **Citroen C5** **Baujahr von 2000 bis 2004** **Alle Modelle**

### **Scheinwerfer bleiben an**

Wird der oben genannte Fehler beanstandet, so könnte ein defektes Karosseriesteuergerät (BSI) die Ursache dafür sein. Durch eindringendes Wasser in das Steuergerät kommt es dort zu einem Kurzschluss. Das hat zur Folge, dass sich das Scheinwerferlicht, auch nach dem Abstellen des Motors und ausgeschalteter Zündung, nicht ausschalten lässt. In diesem Fall muss das Steuergerät ausgetauscht werden. Dieses befindet sich auf der Fahrerseite, unterhalb des 16-poligen Diagnosesteckers. Nach dem Einbau muss das Steuergerät neu codiert werden.

**Blitz-Info**

