



Opel Astra G Alle Modelle ab Baujahr 1999

Geräusche aus dem Bereich der Innenleuchte.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass aus dem Bereich der Innenleuchte Geräusche zu hören sind, kann die Innenleuchte die Ursache sein. Durch zuviel Spiel zwischen der Aufnahmeöffnung und dem Befestigungshaken der Innenleuchte klappert diese am Handgriff. Um das Klappern zu beseitigen, wie folgt vorgehen:

- Die Innenleuchte ausbauen.
- Ein cirka 3 mm langes Stück von einem Scheiben-Waschwasserschlauch abschneiden.
- Das Stück Schlauch auf den Befestigungshaken der Innenleuchte schieben.
- Innenleuchte wieder einbauen und auf festen Sitz kontrollieren.

