



## **Audi**

### **A4 (8D, B5)**

### **Año de fabricación: hasta 01/1999**

### **Motor: AHL**

#### **Formación de ruidos delante a la derecha**

Si en los vehículos arriba indicados se forman ruidos gorgoteantes y/o burbujeantes en la zona delantera derecha del vehículo, la causa puede estar relacionada con el tubo de ventilación del recipiente del filtro de carbono activo. El tubo de ventilación, que conduce al exterior pasando por el suelo del vehículo, dibuja un arco, en el que puede acumularse agua de condensación. Durante el funcionamiento pueden producirse los ruidos descritos como consecuencia de la aspiración de aire fresco. Para subsanar este defecto, deberá retirarse el revestimiento del pasarruedas delantero derecho. A continuación, realizar un orificio con una broca de 3 mm en el punto más bajo del arco del tubo ahora visible, de forma que el agua acumulada pueda evacuarse hacia abajo.