



Audi

A6 (4B | C5)

Motor: Diesel 2,5 TDI

Año de construcción: 1997 a 2005

El ventilador del radiador funciona permanentemente Batería descargada

En los vehículos mencionados anteriormente, es posible que el ventilador del radiador no se desconecte una vez transcurrida la duración de inercia de 12 minutos. Dado que la batería estará descargada, no será posible arrancar el vehículo.

A menudo, este funcionamiento defectuoso se debe a la entrada de agua en el relé de la unidad de control del motor o a un cable dañado en el borne 87 de la caja de fusibles del compartimento del motor.

Para solucionar este problema, se ha resolver la causa de la entrada de agua y comprobar el relé de la unidad de control o sustituirlo en caso necesario. Además, también se deberá comprobar el cableado (borne 87) en la caja de fusibles / relés o sustituirlo si fuera necesario.