



BMW

Serie 1 (E81)

Fecha de fabricación: 2007 -2011

**Todos los modelos con el sistema
Start-Stopp**

Fallo en el sistema Start-Stopp automático

No hay código de avería

Si en el modelo arriba mencionado se detecta una avería en el sistema Start-Stopp automático, puede deberse a un fallo en la batería de arranque. Uno de los requisitos básicos para que el motor se desconecte automáticamente estando en funcionamiento es que la batería disponga de carga suficiente.

El sistema de gestión de la energía supervisa el estado de carga de la batería y los ciclos de carga de los últimos 5 días.

Si no se alcanza el estado mínimo de carga de la batería (aprox. 60 %), el sistema se desconecta. En este caso, hay que revisar primero la batería y, si es necesario, habrá que cargarla o sustituirla.

Una de las causas más habituales de descarga de la batería puede encontrarse en el hecho de utilizar el vehículo solo en trayectos cortos.

