



BMW E 36 Con motor M 52 fabricado hasta 06/1997

Chasquidos en el habitáculo del vehículo

Si en este vehículo se observa que en el habitáculo se perciben chasquidos, la causa puede radicar en la válvula de ventilación del depósito. La válvula está montada en la parte delantera izquierda de la esfera del tubo amortiguador portarruedas. A causa de la transmisión del sonido propagado por estructuras sólidas, el chasquido generado se percibe en el habitáculo del vehículo cuando la válvula trabaja. Para eliminar este ruido, deberá modificarse el lugar de montaje de la válvula de ventilación del depósito, de la esfera del tubo amortiguador portarruedas al tubo de aspiración. Con un juego de modificación, se instalará la válvula en el tubo de aspiración.

Boletín informativo