



Fiat Ducato 3 tipo 250 Año de fabricación: 2006 - 2011 Todos los modelos con puerta corredera

Fallo en el funcionamiento del cierre centralizado

Si en estos vehículos se detecta un fallo en el funcionamiento del cierre centralizado, puede deberse a un posicionamiento defectuoso o a un atasco en la clavija de tope de la placa de contactos de la puerta corredera en la columna C.

(ver imagen)

En este caso recomendamos proceder de la siguiente manera:

- 1.Desmontar la placa de contactos de la puerta corredera.
- 2.Comprobar la clavija de contacto que detecta el cierre de la puerta corredera y hacerla practicable. La clavija de tope debería quedar liberada tras accionarla varias veces y debería sobresalir totalmente de la placa.
- 3.Montar la placa de contactos de la puerta corredera.
- 4.A continuación, comprobar el paso de la electricidad y el funcionamiento mecánico del contacto de la puerta corredera. En caso necesario, limpiar las superficies de los contactos.
- 5.Cerrar la puerta corredera y comprobar el funcionamiento del cierre centralizado.

Indicación:





La avería arriba mencionada también podría ocasionar otros fallos.

- La luz del interior del vehículo está siempre encendida.
- En el tablero de instrumentos se enciende el testigo luminoso de aviso de puerta abierta.