Boletín informativo



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt

6. Februar 2004

. .

Ford Mondeo, fabricado hasta 13.07.98 Focus, fabricado hasta 10.99 Cougar, fabricado hasta 11.98 Sólo vehículos con instalación de alarma

Después de cerrar las puertas, siguen encendidas las luces del habitáculo y las luces de acceso en las puertas

Si se observa el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en un contacto eléctrico defectuoso del interruptor de contacto de la puerta. Además, la instalación de alarma antirrobo no funciona correctamente o ésta no llega a activarse. En este caso, es preciso sustituir las chavetas de cierre junto con el interruptor de contacto de la puerta.

Proceder de la manera siguiente:

- Marcar mediante un trozo de cinta adhesiva (1) la posición de montaje de la chaveta de cierre (2) en el montante B o C (véase imagen)
- Al desmontar la chaveta de cierre, asegurarse de que la placa de sujeción quede asegurada contra el deslizamiento
- Desenroscar los tornillos y retirar el conector
- Extraer la chaveta de cierre con la junta
- Colocar la junta sobre la nueva chaveta de cierre
- Alinear la chaveta de cierre a las marcas (el perno de cierre (3) debe estar horizontal) y apretar los tornillos con la mano
- Cerrar cuidadosamente la puerta y comprobar la posición de montaje de la puerta en la carrocería
- Apretar los tornillos a 31 Nm
- Si fuera preciso, repetir estos pasos en todas las demás puertas



