



Ford Transit con puerta trasera de doble hoja

Año de fabricación 2000

Fallo de la luneta posterior térmica y/o del cierre centralizado

Si en estos vehículos se detecta que la luneta posterior térmica y/o el cierre centralizado no funcionan, la causa puede radicar en un mazo de cables dañado en la puerta trasera. Para subsanar este fallo, será preciso montar un mazo de cables modificado con un pasacables reforzado.

Para ello se debe proceder de la manera siguiente:

- Desmontar el revestimiento de la puerta trasera y retirar la lámina de hermetización de la parte superior.
- En función del equipamiento, desconectar el conector de la luneta posterior térmica, del cierre centralizado y de la tercera luz de freno.
- Desmontar el piloto trasero. Detrás del piloto trasero se encuentran las conexiones de enchufe del mazo de cables del portón trasero que deben desconectarse.
- Extraer el manguito de goma (imagen) y desenclipsar el pasacables de la puerta y del montante D.
- Extraer el mazo de cables.
- Introducir el nuevo mazo de cables y volver a montar todos los componentes en el orden inverso al desmontaje.
- Comprobar que todos los sistemas funcionan.

