



## **Ford**

## **Transit Connect**

## **Fecha de fabricación: 1.6.2011 - 31.10.2011**

### **Limpieza deficiente de las escobillas limpiaparabrisas**

### **Los brazos de las escobillas están sueltos**

### **Fallo en la función de las escobillas limpiaparabrisas**

En los vehículos arriba mencionados puede ocurrir que los brazos de las escobillas limpiaparabrisas se suelten de sus sujeciones. En la mayoría de los casos suele deberse a que está suelto el pasador articulado que une el brazo de la escobilla con su sujeción. Si la escobilla no limpia bien o si la presión de contacto no es suficiente, puede ser un claro indicio de que el brazo está suelto.

El fabricante del vehículo es consciente de este problema y ya ha informado a los dueños de los vehículos afectados. Sin embargo, es de suponer que por diferentes motivos no se hayan comprobado y reparado todos los vehículos.

Para solucionar este problema deberán sustituirse los brazos actuales de las escobillas por otros ya modificados.