



## **Kia Sportage Fabricados en el año 2005**

### **Problemas de arranque cuando la temperatura exterior es baja**

En algunos modelos deportivos fabricados en el año 2005 pueden surgir problemas de arranque – o no arrancar en absoluto – cuando la temperatura desciende por debajo de los cero grados.

En algunos casos – en función de la temperatura y del agua condensada – el sistema de gases de escape puede congelarse en tal grado que arrancar resulte imposible.

En estos casos, lo único que puede hacerse es reequipar el sistema de gases de escape con piezas en las que se haya modificado el radio y el ángulo.

Además, deberán sustituirse el amortiguador de sonido medio y el principal:



