



Lexus IS F

Fecha fabricación: 07/2007 – 07/2011

Fallo en las escobillas limpiaparabrisas.

Si en el vehículo arriba mencionado se detecta un fallo en las escobillas limpiaparabrisas, puede deberse a un defecto en el brazo de la escobilla.

En este caso, el origen de dicho fallo se encuentra en la tuerca del brazo de la escobilla, ya que se fijado con un par de apriete insuficiente.

El fabricante del vehículo es consciente de esta problemática y ya ha informado a los propietarios de los vehículos afectados. Por diversos motivos es de suponer que no se hayan revisado ni reparado todos los vehículos.

En un taller especializado podrán sustituir las tuercas de los brazos de las escobillas y podrán fijarlas con el par de apriete correcto.