



Mercedes

Tipo: Clase C (203)

Chasis no.: XXX XA hasta 053800


XXX XF hasta 029782

XXX XR hasta 003328

Datos erróneos en la hoja de datos

En el caso de los vehículos arriba mencionados, la hoja de datos puede contener datos erróneos en la caja de fusibles del lado del conductor. La hoja de datos blanca con el esquema de ocupación de fusibles prescribe un amperaje de 20 A en el caso de los fusibles no. 3 y no. 16. Sin embargo, sería correcta la especificación 7,5 A. En la caja de fusibles misma están montados los fusibles correctos (7,5 A). Así, los mismos no requieren ser cambiados.

Deberá observarse la información respectiva particularmente al buscar errores y en el marco de los trabajos de reparación. El antiguo esquema de ocupación debería ser modificado, o sea, la hoja de datos debería ser cambiada en ese sentido. La hoja de datos modificada, que puede ser conseguida vía el concesionario, es de color verde (ver figura).



Info