



## **Mercedes Benz W 210 con motor 111.942/970 y 104.995**

### **Todos los indicadores de la pantalla y las luces testigo parpadean, el motor da sacudidas o se apaga**

Si se detecta el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en un fusible fundido. Debido a la sobrecarga temporal del fusible F7 (tablero de instrumentos, aire acondicionado/calefacción) en la caja de fusibles y relés 1 (compartimento motor, lado del conductor a la izquierda), éste se funde. En este caso, será preciso montar un nuevo fusible (20A).