Boletín informativo



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt

30. agosto 2006

4 4 1

Mercedes Benz clase E (W210) Todos los modelos

Iluminación del testigo de control debido a una falta de agua en el limpiaparabrisas.

Si en estos vehículos se observa que la lámpara testigo del limpiaparabrisas indica "Falta de agua" aunque el nivel de agua en el depósito sea suficiente, la razón puede radicar en que el interruptor para el nivel del agua esté dañado. Si existen grietas en el depósito, el agua puede alcanzar el interruptor y dañarlo. Para corregir este fallo deberá comprobarse el interruptor y, en su caso, sustituirse.



Interruptor del nivel del agua



