



Mercedes

W210

**Modelo 210.###(excepto 210.072)#A
hasta 133401**

Modelo 210.### #J hasta 021795

**con motor : 104,111,112,113,119,/602,604,605,606,611,
612,613,**

**Arranque averiado, presenta
corrosión / Daños causados por el
agua**

Reclamación:

En los vehículos arriba mencionados se han producido averías - Arranque defectuoso -

Causa:

La causa probable podría hallarse en la corrosión del sistema eléctrico del arranque. Ello puede ocasionar que la evacuación del agua no se realice correctamente.

Solución:

- Desmontar el arranque, volver a montarlo, renovarlo.
- iii Cuando el arranque presente algún daño, comprobar siempre la salida del agua del colector de agua [en caso necesario, montar otra salida de agua (2108320125)].