



## **Mini BMW-Mini-Cooper Todos los modelos desde 06/2001 hasta 11/2006**

### **Falla el indicador del depósito del combustible**

Si en los vehículos arriba mencionados se detecta que el indicador del depósito del combustible falla o que es impreciso, puede deberse al sensor de nivel del combustible (unidad de alimentación del combustible).

En este componente (unidad), el fallo en el funcionamiento puede venir provocado por una posible suciedad en la resistencia del sensor del combustible.

**Avería:**

El indicador no indica que el depósito está lleno aunque sí lo esté.

Para comprobar la unidad de alimentación del combustible habrá que desmontar el banco de asientos traseros, a continuación deberá desmontarse del depósito la unidad de alimentación del combustible y deberá comprobarse su funcionamiento eléctrico.

Además, también deberá comprobarse que el brazo del flotador funciona/deberá realizarse una comprobación visual (podría estar abollado).

En los casos necesarios deberá sustituirse el sensor del combustible (unidad de alimentación del combustible) por la nueva versión que ofrece el fabricante.

**Sensor de nivel del combustible:**  
Nº Recambio: 16.146.761.353