



Nissan Juke (F15) Fabricados en 2010 Vehículos con asiento calefactado

Fallo en el funcionamiento de la calefacción del asiento

Si en los vehículos arriba mencionados se observa algún fallo en el funcionamiento de la calefacción del asiento, puede deberse a una avería o a algún defecto en el arnés de cables.

Los siguientes vehículos pueden verse afectados por este fallo:

Periodo de producción del 16.08.2010 al 30.09.2010

El fabricante del vehículo es consciente de este problema y ya ha informado a los dueños de los vehículos afectados. Sin embargo, es de suponer que, por diversos motivos, no se hayan comprobado o reparado todos los vehículos.

En caso de avería, el fabricante del vehículo ofrece el siguiente cable adaptador:

Cable adaptador: N° recambio 87019 1KL0A