



Opel Agila Corsa C Año de fabricación 2004 -2005 Con motor Z10XEP, Z12XEP, Z14XEP

El motor da sacudidas, código de avería en la memoria de averías.

Si en estos vehículos se detecta que el motor da sacudidas y en la memoria de averías de la unidad de control del motor está almacenado en código de avería P1405, una posible causa podría ser la válvula de recirculación de gases de escape. En ese caso, la válvula EGR se obstruye debido a las partículas provenientes del catalizador. Para solucionar el fallo, debería realizarse una comprobación de actuadores con un equipo de diagnóstico adecuado con el fin eliminar las partículas depositadas. Después, hacer funcionar el motor durante unos instantes a un régimen elevado. Finalmente deberá borrarse la memoria de averías.