



## **Opel**

### **Frontera B**

### **Motor: 2,5 TDS, X22XE, X20SE**

#### **El limpiaparabrisas se enciende temporalmente al accionar el intermitente**

Si, al accionar el intermitente, el limpiaparabrisas se conecta temporalmente de forma automática, la causa puede estar relacionada con una conexión a masa defectuosa de los faros principales.

El problema sólo aparece ocasionalmente y no siempre se puede reproducir. Compruebe si los faros conectados centellean ligeramente al accionar los intermitentes. Si esto ocurre, deberán comprobarse los puntos de masa de los faros principales, que se encuentran delante a la derecha y a la izquierda dentro del guardabarros interior.

En caso necesario, deberá eliminarse la corrosión de las conexiones y sustituirlas.