




Opel Sintra fabricados a partir de 1997

El brazo del limpiaparabrisas golpea el montante A

Si en estos vehículos se detecta que, al circular a gran velocidad, el brazo derecho del limpiaparabrisas golpea el montante A, la causa puede radicar en la falta de un tope de goma. Para corregir este defecto, es preciso montar un tope de goma nuevo. Para ello se debe proceder de la manera siguiente:

- Realizar una marca en el brazo del limpiaparabrisas con cinta adhesiva o con un rotulador borrable a 4,5 cm del punto de giro del brazo derecho del limpiaparabrisas (figura).
- Conectar el encendido y accionar el interruptor del limpiaparabrisas. Cuando el brazo del limpiaparabrisas se encuentre en posición vertical, apagar el encendido.
- Montar el tope de goma en el centro de la marca sobre el brazo del limpiaparabrisas (figura).

Adicionalmente, deberá comprobarse que el tornillo de fijación está bien asentado.



Tope de goma