



## **Opel Vectra C Todos los modelos con climatizador electrónico automático (ECC) VIN 21000015 - 21031422**

### **La batería se descarga El vehículo no arranca bien**

Un fallo en la unidad de control del climatizador electrónico automático puede provocar, en algunos casos, que se descargue la batería. Un cambio autónomo del estado del funcionamiento puede producir una toma de corriente permanente de 75 mA. En este caso hay que comprobar la etiqueta del software (imagen).

Si bajo el código de barras puede leerse "S3.10" o "S3.12", debe sustituirse la unidad ECC.

Si la unidad ECC ya se sustituyó en un taller o concesionario oficial, podrá verse un punto blanco en la tapa de la caja de fusibles, en el compartimento del motor.

