



Opel Zafira A **Todos los modelos fabricados desde** **1999**

Control del elevalunas defectuoso

Si se observa el fallo arriba mencionado, la causa podría radicar en la corrosión. Los elevalunas se abren automáticamente o no se pueden ni abrir ni cerrar. Debido a la penetración de agua aparece corrosión en las conexiones de enchufe de los juegos de cables de la puerta. Los contactos de enchufe deben limpiarse y engrasarse con grasa de contacto. Si los contactos ya presentan un nivel de corrosión demasiado avanzado, el juego de cables afectado deberá sustituirse. En ningún caso deberán sustituirse los elevalunas eléctricos o el juego de cables de la carrocería.