



Peugeot

206 + 307 + Partner

Año de fabricación: 2000 - 2002

Motor: 1,6i 16V (TU5JP4 | NFU)

La lámpara testigo se enciende / código de avería: “mezcla demasiado ligera/espesa”

En los vehículos arriba mencionados puede ocurrir que el motor dé sacudidas, el número de revoluciones del motor quede limitado y/o se cale el motor. Al mismo tiempo se enciende la lámpara de testigo. Según el código de averías de la unidad de control del motor, se trata de “mezcla demasiado ligera/espesa”. La causa puede residir en daños producidos por vibraciones en las conexiones de las unidades electrónicas de la válvula de mariposa o en el sensor de la temperatura del aire. Para subsanar el defecto, deberá procederse de la siguiente manera:

- Comprobar, y si fuera necesario, corregir las conexiones eléctricas.
- Fijar el cable del sensor de temperatura del aire al conector de la unidad de la válvula de mariposa.

Acto seguido se iniciará la unidad de la válvula de mariposa, para lo cual se conectará el encendido durante 40 segundos. Mientras esto ocurre, no se arrancará el motor ni se pisará el pedal de aceleración.