



Renault Mégane I **Con motor: 1,6 l (K7M) 1995-1999** **1,6 l 16V (K4M) 1999-2003**

Marcha del motor defectuosa, aumento de los valores de los gases de escape.

Si en estos vehículos se observa una marcha defectuosa del motor y que aumentan los valores de los gases de escape, puede que la causa radique en una conexión a masa defectuosa. Este fallo afecta a la conexión a masa situada debajo del colector de aspiración en ambos tipos de motor. Este punto de masa es, entre otras cosas, la conexión a masa para la unidad de control del motor. Para corregir este fallo, hay que soltar la conexión a masa y limpiarla. Deberá eliminarse el código de averías que se pudiera haber registrado en la unidad de control del motor mediante un equipo de diagnóstico adecuado.